

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
QR-код<*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1389/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)


вручается: Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник», (далее – КГБУ СО «КЦСОН «Родник»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 19.08.2021 №1389 года в период с «08» сентября 2021 г. по «13» сентября 2021 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску майором внутренней службы Котенёвым Алексеем Викторовичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску младшим лейтенантом внутренней службы Аржанниковой Яной Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка в отношении здания комплексного центра социального обслуживания населения



(г. Красноярск, ул. Шевченко, 68а), которым владеет и (или) пользуется
КГБУ СО «КЦСОН «Родник»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица –
И.о. директора КГБУ КГБУ СО «КЦСОН «Родник» Старикова Елена Ивановна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителем не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, система пожарного мониторинга «Стрелец - Мониторинг»)	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	07.11.2022	
2.	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	07.11.2022	
3.	Не обеспечено исправное состояние знаков эвакуации системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на 3	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в	07.11.2022	

	этаже здания	составе систем противопожарной защиты.		
4.	Не обеспечено исправное состояние знаков эвакуации системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на 4 этаже здания	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	07.11.2022	
5.	Не обеспечено исправное состояние знаков эвакуации системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на 5 этаже здания	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	07.11.2022	
6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться в здании КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	п. 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководителем организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. п. 393 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	07.11.2022	
7.	Отсутствует второй эвакуационный выход с 5-го этажа западного крыла здания (административная часть) КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, <i>что не устанавливает более высокие требования</i>	07.11.2022	

		пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» , действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).		
8.	Отсутствует второй эвакуационный выход с 5-го этажа восточного крыла здания (пансионат, ОВП) КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» , действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	07.11.2022	
9.	Отсутствует второй эвакуационный выход с 4-го этажа западного крыла здания (социальная гостиница) КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» , действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	07.11.2022	
10.	Отсутствует второй эвакуационный выход с 4-го этажа восточного крыла здания (пансионат, ОВП) КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» , действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	07.11.2022	
11.	Отсутствует второй эвакуационный выход с 3-го этажа западного крыла здания (социальная гостиница) КГБУ СО «КЦСОН	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4,	07.11.2022	

	«Родник»	что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).		
12.	Отсутствует второй эвакуационный выход с 3-го этажа восточного крыла здания (пансионат, ОВП) КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	07.11.2022	
13.	Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа западного крыла здания (социальная гостиница) КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	07.11.2022	
14.	Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа восточного крыла здания (пансионат, ОВП) КГБУ СО «КЦСОН «Родник»	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": «Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию (направления проектной документации на экспертизу).	07.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора КГБУ СО «КЦСОН «Родник»
Старикова Е.И

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску майор внутренней службы Котенёв А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску младший лейтенант внутренней службы Аржанникова Я.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.